



# O B E C M I K U L Č I C E

PSČ 696 19

okres Hodonín

IČ: 00285102 DIČ: CZ00285102

Bařina Zdeněk  
Těšice 73  
696 19 Mikulčice

Bohunský Milan  
Mikulčice 520  
69619 Mikulčice

---

Č.j.: /dopis ze dne 566/2016, 14.7.2016	Sp.Zn:	vyřizuje/linka: Ing. Vlašic	v Mikulčicích dne: 26.7.2016
--	--------	--------------------------------	---------------------------------

## **Věc: poskytnutí informace**

Vážení panové,  
obec Mikulčice obdržela na mailových adresách podatelna@mikulcice.cz, starosta@mikulcice.cz a mistostarostka@mikulcice.cz, Vaši žádost z adresy zab.zab@volny.cz, dne 13. 7. 2016, v 19:07 hod., vedenou pod č.j. 564/2016 ze dne 14.7.2016, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, ve znění:

*„Dobrý den na obec.*

*Vzhledem k permanentním dotazům spoluobčanů, šířícím se fámám a spekulacím, nemožnosti nalézt informace v dokumentech obce a naší snaze standardizovat komunikaci a informovanost posíláme žádosti k otázkám, které nám v danou chvíli přijdou prioritní.*

*Děkujeme.*

*Zdeněk Bařina, Milan Bohunský.“*

*Text žádosti č. 3 - příloha č. 3*

- *informace k pitné vodě dlouhodobě unikající z potrubí u bývalé zemědělské ubytovny - aktuální stav* - v minulém týdnu, v pondělí 18.7., bylo dokončeno nahrazení cca 150m starého železného potrubí a dodávka pitné vody do areálu ubytovny přerušena bez omezení dodávky vody do Těšických búd.
- *plán prací* - oprava byla komplikovaná z důvodu nemožnosti přesné identifikace poruchy. Úniky byly zjištěny koncem minulého roku pod základy několika budov, potrubí nebylo možno zmapovat vzhledem k některým jeho částem z plastu (bez vytyčovacího vodiče) a mnoha křížení železných, více jak 30-letých vedení - pitná voda, užitková voda, parovod, plynovod a další. Přerušením dodávky do areálu by byla odstavena i dodávka pitné vody do Těšických búd.
- *termíny* -viz. předchozí bod. Dalším pokračováním bude položení cca 260m nového potrubí (od křižovatky na Důl Mír, po začátek Těšických búd). Zde se již bude jednat o standardní stavební řízení, včetně projektu, vyjádření dotčených organizací a samotné realizace stavby. Pokud vše půjde bez komplikací, mohli bychom vše zvládnout do konce tohoto roku. V příštím roce bychom chtěli dokončit poslední, nejsložitější část vodovodní řádu v lokalitě sklepů v délce asi 460m, včetně přípojek do vodoměrných šachtic.

telefon: 518 357 230, fax: 518 357 030, email: [obecmikulcice@seznam.cz](mailto:obecmikulcice@seznam.cz)

- *náklady* - výměna potrubí (150m) a projekt si vyžádaly přímý náklad 400 tis. Kč. Při zjišťování tras potrubí a nalezení vstupního bodu do areálu ubytovny a sondáže k potrubí si vyžádala odhadem 20 pracovních dnů dvou pracovníků úpravny vody a dvou dalších pracovníka obce, dále pak 5 dnů práce stavební techniky. Nepočítám do toho svůj čas i pracovníků se speciální technikou na vyhledávání potrubí.
- *odhad kvantifikace ztrát, technické možnosti odhadu kvantifikace ztrát (umístění globálních vodoměrů* - v konečné části (před výměnou potrubí), kdy se množství unikající vody zvyšovalo, byl odhad ztrát ve stovkách m<sup>3</sup>/za měsíc. 8.7. byl osazen nový vodoměr (za 15 tis. Kč) do šachtice před železniční vlečku pro evidování celkové dodávky do areálu ubytovny včetně spotřeby ve sklepech. Měřené množství vody na tomto vodoměru by mělo odpovídat stavu naměřenému na začátku sklepů. Podle posledních odečtů tomu tak opravdu je.
- *případné návrhy pro optimalizaci budoucího stavu (umístění vodoměrů, ...)* - pro daný - hlavní přívod do Těšických bůd je v tuto chvíli dle mého názoru pokrytí vodoměry úplné a dostačující. Pro detailní kontrolu odběrů bude ještě potřeba dokončit osazení jednotlivými vodoměry na všech odběrných místech ve vodoměrných šachticích.

-----  
Ing. Jan Vlašic v .r.  
starosta obce